






**ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ**


|                         | <b>1</b>  | <b>Φωτογραφία</b>   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Περιγραφή:</b>       | Προσαρμογέας (Adaptor)  |  |
| <b>Επωνυμία:</b>        | M/Δ   |   |
| <b>Μοντέλο:</b>         | 18-211  |   |
| <b>Γραμμοκώδικας:</b>   | 5291301182112   |   |
| <b>Χώρα Προέλευσης:</b> | Άγνωστη   |   |
| <b>Κίνδυνος:</b>        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκείς προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης και ηλεκτροπληξίας από πιθανή πρόσβαση σε αγώγιμα μέρη. |   |


|                         | <b>2</b>  | <b>Φωτογραφία</b>   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Περιγραφή:</b>       | Προσαρμογέας (Adaptor)  |  |
| <b>Επωνυμία:</b>        | Travel Universal Adaptor  |   |
| <b>Μοντέλο:</b>         | W707  |   |
| <b>Γραμμοκώδικας:</b>   | 5290728015706   |   |
| <b>Χώρα Προέλευσης:</b> | Κίνα  |   |
| <b>Κίνδυνος:</b>        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης. |   |


|                         | <b>3</b>  | <b>Φωτογραφία</b>  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Περιγραφή:</b>       | Προσαρμογέας (Schuko adaptor)   |  |
| <b>Επωνυμία:</b>        | -   |  |
| <b>Μοντέλο:</b>         | 8813  |  |
| <b>Γραμμοκώδικας:</b>   | 1234567815107   |  |
| <b>Χώρα Προέλευσης:</b> | Κίνα  |  |
| <b>Κίνδυνος:</b>        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης. |  |


|                         | <b>4</b>  | <b>Φωτογραφία</b>   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Περιγραφή:</b>       | Προσαρμογέας (Schuko adaptor)   |  |
| <b>Επωνυμία:</b>        | GK  |   |
| <b>Μοντέλο:</b>         | 8813  |   |
| <b>Γραμμοκώδικας:</b>   | 5290966023273 & 5290966020258   |   |
| <b>Χώρα Προέλευσης:</b> | Κίνα  |   |
| <b>Κίνδυνος:</b>        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης. |   |


|                  | 5   | Φωτογραφία   |
|------------------|---|--|
| Περιγραφή:       | Ταξιδιωτικός προσαρμογέας<br>(Adaptor Shaver all style)   |  |
| Επωνυμία:        | Yuadon  |  |
| Μοντέλο:         | No. 7   |  |
| Γραμμοκώδικας:   | 8682398986801   |  |
| Χώρα Προέλευσης: | Κίνα  |  |
| Κίνδυνος:        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης. |  |

|                  | 6   | Φωτογραφία  |
|------------------|---|---|
| Περιγραφή:       | Πολλαπλός Προσαρμογέας  |  |
| Επωνυμία:        | -   |   |
| Μοντέλο:         | 7196  |   |
| Γραμμοκώδικας:   | 6987643221488   |   |
| Χώρα Προέλευσης: | Κίνα  |   |
| Κίνδυνος:        | Ηλεκτροπληξίας λόγω της ελεύθερης πρόσβασης σε υπό τάση μέρη. |   |

|                  | 7  | Φωτογραφία  |
|------------------|--|---|
| Περιγραφή:       | Πολλαπλός προσαρμογέας   |  |
| Επωνυμία:        | AS   |   |
| Μοντέλο:         | 168  |   |
| Γραμμοκώδικας:   | 5291030055244  |   |
| Χώρα Προέλευσης: | Κίνα   |   |
| Κίνδυνος:        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης.<br>Ηλεκτροπληξίας λόγω της ελεύθερης πρόσβασης σε υπό τάση μέρη. |   |

|                  | 8   | Φωτογραφία  |
|------------------|---|---|
| Περιγραφή:       | Πολύπριζο   |  |
| Επωνυμία:        | Eastern   |   |
| Μοντέλο:         | 7008  |   |
| Γραμμοκώδικας:   | 7546128757523   |   |
| Χώρα Προέλευσης: | Κίνα  |   |
| Κίνδυνος:        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης. |   |

|                  | 9  | Φωτογραφία  |
|------------------|--|---|
| Περιγραφή:       | Πολλαπλός Προσαρμογέας   |  |
| Επωνυμία:        | -  |   |
| Μοντέλο:         | A-2  |   |
| Γραμμοκώδικας:   | -  |   |
| Χώρα Προέλευσης: | Κίνα   |   |
| Κίνδυνος:        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης.<br>Ηλεκτροπληξίας λόγω της ελεύθερης πρόσβασης σε υπό τάση μέρη. |   |

|                  | 10   | Φωτογραφία  |
|------------------|--|---|
| Περιγραφή:       |  |  |
| Επωνυμία:        | -  |   |
| Μοντέλο:         | ADAP 17  |   |
| Γραμμοκώδικας:   | 50109769   |   |
| Χώρα Προέλευσης: | Κίνα   |   |
| Κίνδυνος:        | Πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης.<br>Ηλεκτροπληξίας λόγω της ελεύθερης πρόσβασης σε υπό τάση μέρη. |   |